

## Pamācība kokos iekarināmām sveču laternām no skārda bundžām

Lai izgatavotu metāla skārdeņu laternas, nepieciešams:

- metāla skārdenes bez etiķetēm;
- urbjmašīna ar metālam paredzētu uzgali ~ 5 mm;
- balta vai jebkāda cita krāsa, kas atrodama būvniecības veikalos;
- ota;
- gumijas cimdi;
- striķis iesiešanai;
- šķēres;
- sveces.

### Darba gaita

Palūdz kādam pieaugušajam ar urbi saurbt skārdenēs caurumus, tos vari veidot izklaidus vai arī pēc speciāla zīmējuma. Būtiski augšējā malā paredzēt 2 caurumus, kas atrodas viens otram pretī, lai tajos varētu iesiet striķi.



Kad caurumi sagatavoti, ņeries klāt krāsošanas darbiem. Vispirms uzvelc cimdus un tad bundžām nokrāso gan iekšpusi, gan ārpusi. Bundžas žūs vairākas stundiņas, labāk pat atstāt uz nakti.

Kad bundžas nožuvušas, tad iesien striķi īpaši paredzētajos caurumos, ievieto aizdedzinātas sveces un iesien skārdenes kokos kā laternas.



Lai skaisti svētki!